



|           |  |         |        |                 |                  |           |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |   |   |                      |
|-----------|--|---------|--------|-----------------|------------------|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|---|----------------------|
| 69.其他行业领域 | 1.消防电梯及其前室设置不符合规范要求。2.防烟楼梯间前室设置不符合规范要求。3.未按规范要求设置避难间。4.疏散走道等位置设置的消防排烟系统、前室设置的正压送风系统均不符合规范要求。消防风机房设置不符合规范要求。5.手术室、重要医疗器械室未与其他区域进行防火分隔。6.吊顶内电气线路敷设不符合要求,均未套管保护。7.氧气库房未进行防火分隔。8.天面违规扩建一层,且消防设施设置不符合规范要求。9.消防控制室无人值班。10.周围防火间距不足。11.消防档案资料不完善,日常 | 罗定市惟安医院 | 其他各类企业 | 政府、安委会及其办公室抽查检查 | 云浮市消防救援支队等部门联合检查 | 2023.4.29 | 6.重大火灾隐患判定方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 停产整顿 | 否 | 否 | 已整改10项,剩余第8点天面违建拆除中。 |
|-----------|--|---------|--------|-----------------|------------------|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|---|----------------------|